

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по АХР
Воскресенский И.Ю.

«27» августа 2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА).

1.2 Адрес объекта: 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 20.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – 5 этажей, 35551,2 кв. м,

- наличие прилегающего земельного участка – 151451,0 кв. м.

1.4 Год постройки здания – 1989, проводился капитальный ремонт центральной лестницы главного входа здания МГТУ ГА, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 20., с 2019г. по 2020г.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 – 2024 гг.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА).

2.2. Юридический адрес учреждения: 125993, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 20.

2.3. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная;

2.5. Территориальная принадлежность: федеральная;

2.6. Вышестоящая организация: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

2.7. Адрес вышестоящей организации: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 37 корпус 2.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

- 3.1. Сфера деятельности: образование;
- 3.2. Виды оказываемых услуг: образовательная и научная деятельность;
- 3.3. Форма оказания услуг: очная, заочная;
- 3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: лица, достигшие совершеннолетия, трудоспособного возраста (К. О. С. Г. У): отсутствуют.
- 3.6. Посещаемость: более 8100 чел/сутки;
- 3.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: отсутствует.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

От станции метро «Водный стадион» на автобусе № 123, № 565, №65.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта;

4.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м;

4.2.2. время движения (пешком) 2 минуты.

4.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется;

4.2.4. перекресток: имеется;

4.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная;

4.2.6. перепады высоты на пути: имеются;

Их обустройство для инвалидов на коляске: отсутствует.

4.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	В том числе инвалиды:	
2.	Передвигающиеся на креслах - колясках	«Б»
3	С нарушением опорно – двигательного аппарата	«Б»
4	С нарушением зрения	«ДУ»
5	С нарушением слуха	«ДУ»

6	С нарушением умственного развития	«ВНД»
---	-----------------------------------	-------

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И
2.	Вход (выходы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (К, О, С, Г)
5.	Санитарно-гигиеническое помещения	ДЧ – И (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О, Г, С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки к транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов): ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ- И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ – И (К, О, С, Г, У).

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Здание и территория университета соответствуют своим назначениям. О состоянии доступности ОСИ: Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения с ограниченной возможностью опорно-двигательного аппарата (К). Здание и территория университета соответствуют своим назначениям. Во дворах университета оборудованы стоянки для автотранспорта лиц с ограниченными возможностями, предусмотрена возможность остановки транспорта возле специально выделенного входа №5, оборудованного пандусом с последующим перемещением в лифте, коридоры имеют пандусы, в университете созданы комнаты отдыха и приема пищи, аудитории подготовлены к занятиям, выделен туалет, оборудованный специализированными приспособлениями, в общежитии обеспечены условия проживания. Прилегающие территории достаточно освещены. Асфальтное покрытие изношено, требуется замена. Въезд оборудован

видеокамерами и домофоном с выходом на охрану университета. По звонку охранник впускает машину и провожает на специально выделенные парковочные места. Если требуется провожает до выделенного входа №5. Отдельный вход №5 соответствует нормативам и требованиям для доступа людей с ограниченной возможностью опорно-двигательного аппарата (К).

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (дорожное покрытие)
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение невозможно (центральная лестница). Выделен отдельный вход/выход №5
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в. т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (замена лифтового оборудования для (К,О)); текущий ремонт (установка дополнительных пандусов для (К), размещение специальных указателей для (С) ГОСТ Р56832-2020 с 01.06.2021г. «Шрифт Брайля. Требования и размеры»
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	размещение специальных указателей для (С) ГОСТ Р56832-2020 с 01.06.2021г. «Шрифт Брайля. Требования и размеры»
5.	Санитарно – гигиенические помещения	текущий ремонт (переоборудовать

		дополнительное помещение для (К))
6.	Система информации на объекте	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт (дорожное покрытие)
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт (дорожное покрытие)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5.2. Период проведения работ 2022-2024г.

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы плана)

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации) изменятся с ДУ до ДЧ – И (К, О, С, Г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Для создания полных условий по состоянию доступности для всех групп категорий инвалидов, отсутствует возможность единовременного решения.

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: mstuca.ru/sveden/ovz/

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от « _____ »
2. Акт обследования объекта: № _____ от « _____ »
3. Приложение №1 к Акту обследования объекта № _____ от « _____ »